



hg průzkum - vrtané studny - čerpací zkoušky \* vrty pro tepelná čerpadla \* čištění - využití - likvidace domovních odpadních vod  
hydrogeologická a stavební projektová dokumentace  
sanace studní \* průzkum ⇒ sanace ⇒ monitoring znečištění podz.vod \* odběry vzorků vody - lab.analýzy \* provoz. řády malých vodních zdrojů

tel. 602351253 / 723246053 e-mail: er-gea@volny.cz/studny-stejskal@seznam.cz

# PELÍKOVICE

## ZDROJ PODZEMNÍ VODY NA PARCELE Č. 680/2

DOKUMENTACE A VYHODNOCENÍ PRŮZKUMNÉHO HG VRTU



## **OBSAH**

- 1. základní údaje**
- 2. stručná charakteristika problematiky**
- 3. průzkumné a dokumentační práce**
  - 3.1. vrtné a vystrojovací práce, parametry jímacího vrtu**
  - 3.2. hydrogeologické poměry**
  - 3.3. hydrodynamické zkoušky, ověřená vydatnost, monitoring**
- 4. závěr**

## **PŘÍLOHY**

- 1 situace zájmového území 1:10 000, vrtná prozkoumanost**  
spádové a odtokové poměry lokality, archivní vrty ČGS-Geofond  
[www.geology.cz/extranet/sgs/vrtna-prozkoumanost](http://www.geology.cz/extranet/sgs/vrtna-prozkoumanost)
- 2 podrobná situace lokality 1:1 000**  
katastrální mapa Rychnov u Jablonce n/Nisou-Pelíkovice /výřez/  
+ informace o **p.p.č. 680/2, k.ú. Pelíkovice, LV 893**  
/Katastrální úřad pro Liberecký kraj - k.p. Jablonec n/Nisou/  
[www.cuzk.cz](http://www.cuzk.cz)
- 3 technická zpráva**

## **PELÍKOVICE**

zdroj podzemní vody na parcele č.680/2

dokumentace a vyhodnocení průzkumného hg vrtu  
Mgr.Jaromír Ryp eR-GEA - Rostislav Stejskal, Praha \* XI/2022

## 1. základní údaje

### administrativní zařazení lokality

kraj	Liberecký	CZ0512
obec	Rychnov u Jablonce n/Nisou	563790
katastrální území	Pelíkovice	744310
typ parcely/druh pozemku	parcela KN/trvalý travní porost	

### účel průzkumných prací

### zdroj podzemní vody - vrtaná studna

studna pro RD/4EO/ se zahradou s průměr.  
potř. do 0,6 m<sup>3</sup>/den, 18 m<sup>3</sup>/měs., 215 m<sup>3</sup>/rok  
/při využití nemov.k trvalému bydlení/

### hg posudek a projekt průzk.prací

zpracovatel  
III/2022

**Mgr. Jaromír Ryp eR-GEA**

IČO: 18368913  
OČPHZ-OBÚ Liberec-č.j.1295-02/97 č.o.132  
OOZ-MŽP ČR-č.1641/2002

**Rostislav Stejskal - Lubomír Starý**

IČO: 869280058  
OOZ-OBÚ Liberec-č.j.1559-02/96 č.o.203

### vrtné a ostatní technické práce

prováděcí firma  
X/2022

**Rostislav Stejskal** - vrtané a kopané studny

### vlastník nemovitosti-objednatele

**Pavel Boušek**

/podrobnosti viz příloha 2/

## 2. stručná charakteristika problematiky

**Na základě hydrogeologického posudku a projektu průzkumných prací /viz výše/ byl v říjnu t.r. vyhlouben hydrogeologický průzkumný vrt na parcele č. 680/2 v katastru osady Pelíkovice na jablonecku, viz mapové přílohy 1,2 - jako zdroj vody pro zásobování projektovaného RD se zahradou.**

Výsledky průzkumně-dokumentačních prací jsou obsaženy v předkládané zprávě.

**Situování vrstu je zakresleno v mapových přílohách 1,2 /M 1:10 000, 1:1 000/ a ve výřezu leteckého snímku na titulní straně.**

**Dokumentace a vyhodnocení průzkumného vrstu** jsou součástí podkladů pro územní, stavební a vodoprávní řízení ve věci vybudování a užívání nového zdroje podzemní vody pro individuální zásobování.

**Nakládání s vodami**, v daném případě jímání-čerpání podzemních vod, se řídí zákonem č.254/2001 Sb. /vodní zákon/ a souvisejícími právními předpisy a normami - zejména ČSN 75 5115 /jímání podzemní vody/.

### **3. průzkumné a dokumentační práce**

#### **3.1. vrtné a vystrojovací práce, parametry jímacího vrtu**

*Soupravou RPP-RS19/Atlas Copco XAHS 237/12 atm. rotačně-příklepovým bezjádrovým vrtáním s výnosem odvrтанé horniny aerliftem byl vyhlouben vrt nástrojem prům. 216/185 mm, konečné hloubky 26 m.*

*Je vystrojen v celém průchodném profilu na odvrтанou hloubku /viz TZ v příloze 3/ PVC<sub>tv</sub> pažnicí prům. 125/4 mm se štěrbínovým filtrem v hloubkovém intervalu 14-24 m s obsypem křemen.kačírkem fr. 4/8 mm /26-11 m/ s pískovým přechodem /11-10,5 m/, těsněním cementací /10,5-7 m/ a stabilizačním obsypem kačírkem fr. 4/8 /7-0 m/. pozn: šíře horizontální štěrbiny 1 mm, perforace do 10%*

*Úvodní návrt prům. 216 mm s ocel. pažením prům. 194/4 mm - byl použit v hlinito-jílovito-štěrkovitém deluviálním a eluviálním nesoudržném horninovém profilu v úseku 18 m.*

#### **3.2. hydrogeologické poměry**

*Průzkumný jímací vrt je vyhlouben v humózní prachovité hlině /Q/, 0-0,5 m/, hlinito-štěrkovitém deluviu-eluviu proterozoických fylitů velkoúpské sk. s průlinovou propustností /kbr-ptz, 0,5-17 m/, ve zvětralých-navětralých tm. šedých-zelenošedých muskovitických fylitech s průlinovo-puklinovou propustností /kbr-ptz, 17-20 m/ a do konečné hloubky v relativně pevných fylitech /kbr-ptz, 18-26 m/ s puklinovou propustností.*

**Naražená podzemní voda a hlavní přítoky** byly v průběhu vrtání zaznamenány na hloubkách cca 12 a 18-20 m.

Po vystrojení vrtu byla zaměřena hpv na úrovni cca 8,80 m od OB /0,20 m n.t./, resp. 8,60 m p.t.

#### **3.3. hydrodynamické zkoušky, ověřená vydatnost, monitoring**

**V průběhu orientační hydrodynamické zkoušky v rámci čištění vrtu v trvání 3 /2,5+0,5/ hod.** bylo z vrtu čerpáno ponorným čerpadlem množství odpovídající v prům. 0,8 l/s - tj. cca 2,9 m<sup>3</sup>/hod. /cca 7 m<sup>3</sup> v průběhu zkoušky/ při dosažení relativně ustáleného snížení aktuální výchozí hladiny ve vrtu z úrovně 8,80 m na 11,0 m od OB. Čerpaná voda se vypouštěla-vsakovala po spádu terénu - cca 15 m od vrtu.

Po ukončení čerpání nastoupala hladina p.v. ve vrtu po 30 min. na téměř výchozí úroveň - 8,86 m od OB.

**Stávající studna-jímka na lesní p.č. 683/2 /hl. 1,1 m - hpv 0,1 m/ nevykázala v průběhu průzkumných prací žádné změny.**


#### 4. závěr

- \* na parcele č. 680/2 v k.ú. Pelíkovice byl vyhlouben hg průzkumný vrt pro jímání puklinové podzemní vody v metamorfitech železnobrodské části krkonoško-jizerského krystalinika -- grafit-chlorit-sericitických fylitech /kambrium-prekambrium/
- \* využíváním nového zdroje podzemní vody pro deklarované účely /viz běžné zásobování rodinné nemovitosti charakteru RD se zahradou/ nehozí v hydrogeologických podmínkách dané lokality žádné střety zájmů, tj. zejména negativní ovlivnění zdrojů podzemní vody v okolí - viz ČSN 75 5115, čl.4.3.9  
*/při užívání dokumentovaného zdroje p.v.- vrtané studny pro běžnou potřebu dané nemovitosti nebude docházet k výraznějšímu snižování přirozené hladiny podzemní vody ve vrtu a tudíž ani k vytváření dlouhodobé či trvalé deprese v okolí vrtu - min. hladinu p.v. tak netřeba stanovovat/*
- \* **relativně ustálená hladina podzemní vody** ve vrtu byla v závěrečné fázi průzkumu zaměřena na úrovni **8,80 m od OB** /0,20 m n.t./, resp. **8,60 m p.t.**  
*/podrobněji viz kap.3. a technická zpráva v příl.3/*
- \* **při hydrodynamické, tj. čerpací a stoupací zkoušce byla ověřena jeho funkčnost, dostatečná vydatnost a s velkou pravděpodobností dlouhodobá spolehlivost jako zdroje vody pro potřeby dané nemovitosti** /viz kap.1 a stavební PD/
- \* **poloha a konstrukce vrtu** zajišťuje v aktuálních podmínkách jeho přiměřenou ochranu před negativními antropogenními vlivy
- \* **před užíváním vrtané studny jako zdroje pitné vody** je vhodné provést dezinfekci celého systému /např. prostředkem SAVO/ a následně odebrat vzorky vody pro kontrolní laboratorní stanovení kvalitativních ukazatelů kráceného rozboru pitné vody /viz Vyhláška č.252/2004 Sb./ - min.však pro stanovení MKB nezávadnosti vody a dezinfekci - případně též kontrolní analýzu pak v provozních podmínkách s určitou frekvencí opakovat

**zpracovali:** Mgr. Jaromír Ryp - odpovědný řešitel  
Rostislav Stejskal - odpovědný za technické práce

Praha, listopad 2022





souřadnice místa průzkumného hg vrtu  
/odečet z mapy pro účely ČGS Geofond/

X 984333  
Y 684189  
Z 494 m

- poloha průzkumného hg vrtu
- zájmové území s parcelou č. 680/2
- +++ archivní vrty ČGS-Geofond
- spád terénu a směr gravit. odtoku povrchových a mělkých podzemních vod

## PELÍKOVICE


zdroj podzemní vody na parcele č. 680/2



dokumentace a vyhodnocení průzkumného hg vrtu  
Mgr.Jaromír Ryp eR-GEA - Rostislav Stejskal, Praha \* XI/2022

**SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 1:10 000, VRTNÁ PROZKOUMANOST**

příloha 1



- hg průzkumný vrt na parcele č. 680/2 - potenciální zdroj podzemní vody
- stávající mělká kopaná studna-jímka - hl. 1,10 m, hpv 0,1 m od OB /krycí deska/
- směr gravitačního odtoku povrchových a mělkých podzemních vod

## PELÍKOVICE

zdroj podzemní vody na parcele č. 680/2



dokumentace a vyhodnocení průzkumného hg vrtu  
Mgr.Jaromír Ryp eR-GEA - Rostislav Stejskal, Praha \* XI/2021

PODROBNÁ SITUACE LOKALITY 1:1 000

příloha 2

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">680/2</a>
Obec:	<a href="#">Rychnov u Jablonce nad Nisou [563790]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Pelíkovice [744310]</a>
Číslo LV:	<a href="#">893</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	4983
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	<a href="#">KMD</a>
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Boušek Pavel, Hřbitovní 793, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou	

## Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

## Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<a href="#">72911</a>	4966
<a href="#">72941</a>	17

## Omezení vlastnického práva

Typ
Zástavní právo smluvní

## Jiné zápis

Nejsou evidovány žádné jiné zápis.

↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový udaj

**Objekt je dotčen změnou právního vztahu: [Z-7738/2022](#):**

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 10.11.2022 08:00.

## **PELÍKOVICE**

**zdroj podzemní vody na parcele č. 680/2**



**dokumentace a vyhodnocení průzkumného hg vrtu**  
Mgr.Jaromír Ryp eR-GEA - Rostislav Stejskal, Praha \* XI/2022

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**příloha 3**

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

k hydrogeologickému průzkumnému vrtu na parcele 680/2 v k. ú. Pelíkovice

**INVESTOR:** Pavel Boušek  
Hřbitovní 793  
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

**DODAVATEL:** Rostislav Stejskal  
Pěší 8, Bruntál  
792 01

Vrtná souprava: RPP – RS19

Kompresor: Atlas Copco XAHS 237 12 bar

Způsob vrtání : Rotačně příklepové – bezjádrové

Datum realizace : říjen 2022

Vrtné průměry : nesoudržná hornina (úvod 216 mm)  
soudržná hornina (185 mm)

Výstroj vrtu : 0 m – 18 m – ocelové pažení o průměru 194 x 4 mm (ocel naperforovaná od 18 m – 10 m)  
0 m – 26 m – Pvc pažení 125 x 4 mm s atestem na pitnou vodu

PVC – U PRAMOSAT :            0 m – 14 m – plná  
                                        14 m – 24 m – perforovaná 1 mm  
                                        24 m – 26 m – plná (kalník)

Obsyp - těsnění :            26 m - 11 m – kačírek 4/8  
                                    11 m – 10,5 m – pískový můstek  
                                    10,5 m – 7 m – cementace  
                                    7 m – 0 m – kačírek 4/8

Hladina vody : naražená – 12 m, 18 m  
po vystrojení - 8,8 m

Byla provedena 3 hod orientační čerpací zkouška, při které byla zjištěna vydatnost vrtu 0,8l/sec , při čerpání  
byl zjištěn pokles hladiny o 2,2 m.

V Turnově: říjen 2022

Zpracoval :

**Rostislav Stejskal**  
*Vrtné studny Stejskal*  
IČO: 86928058, Tel.: 723 246 053  
Pěší 1850/8, 792 01 Bruntál  
E-mail: studny-stejskal@seznam.cz

